Mercoledi' 18/09/2024

Sicurezza sul lavoro: indicazioni sull?uso delle piattaforme elevabili

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito dei recenti e frequenti eventi infortunistici verificatesi nellâ€™utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabiliÂ (PLE), con Circolare n. 7 del 12 settembre ha fornito indicazioni per la prevenzione dei rischi legati all'utilizzo di questa tipologia di macchine, in merito, in particolare, agli aspetti legati alla loroÂ progettazione, costruzione e alla verifica ed utilizzo in sicurezza.
In molti casi, infatti, gli eventi infortunistici sono stati causati da cedimenti strutturali su macchine installate su veicolo con meno di 10 anni di vita ovvero con meno di 10 anni di vita dalla loro prima messa in servizio.
Gli aspetti connessi alla progettazione e fabbricazione, spiega il Ministero del Lavoro, risultano rilevanti nella determinazione dellâ€™evento incidentale.
Da qui la necessitÃ di mantenere costantemente sotto osservazione e documentare lâ€™effettivo stato di conservazione della macchina mediante le attivitÃ , sia ordinarie che straordinarie, di controllo e manutenzione, effettuate da personale delle ditte utilizzatrici e di verifica periodica di tali attrezzature, effettuate sia da Soggetti Pubblici (ASL/ARPA, INAIL) sia da Soggetti pubblici e privati abilitati.
Il Ministero ribadisce inoltre la necessitÃ di conservazione della seguente documentazione:
- comunicazione di messa in servizio;
- scheda tecnica o certificato di prima verifica periodica/omologazione;
- istruzioni del fabbricante fornite a corredo dellâ€™attrezzatura;
- verbali di verifica periodica;
- registro di controllo, tramite il quale il quale il datore di lavoro/utilizzatore dimostra lâ€™assolvimento degli obblighi di controllo e manutenzione, e nel quale devono essere riportati tutti i controlli e le manutenzioni condotte, secondo quanto previsto dal fabbricante nelle istruzioni dâ€™uso, compresi gli esiti di eventuali indagini approfondite;
- esito dellâ€™indagine supplementare di cui al decreto interministeriale 11 aprile 2011.

Relativamente, invece, alle attivitÃ di controllo da parte dei datori di lavoro/utilizzatori e di verifica dei vari soggetti, le zone e i componenti delle PLE dove piÃ¹ frequentemente si sono riscontrati cedimenti strutturali sono:
- zone di articolazione e rotazione della piattaforma di lavoro;
- bracci articolati e telescopici;
- zone con rinforzi locali (es. fazzoletti);
- torretta porta ralla;
- stabilizzatori;
- cilindri di sollevamento o di estensione dei bracci.

Clicca qui per accedere alla Circolare.

https://www.lavoro.gov.it